レ ベ ル 測 定 調 査 書

所有者番号	1	建物番号	1	事前調査年月日	平成19年10月10日	事前調査調査者	有限会社プラネット 工損　次郎
所　有　者	福岡　太郎	占　有　者	福岡　太郎	事後調査年月日		事後調査調査者	

測点番号	測点位置	事前調査		事後調査		事前事後差	備考
		写真番号	測定値	写真番号	測定値		
No.1	外壁下端	No.1	10.485				
No.2	外壁下端	No.2	10.481				
No.3	外壁下端	No.3	10.479				
No.4	外壁下端	No.4	10.482				
No.5	土間天端	No.5	10.152				
No.6	土間天端	No.6	10.176				
No.7	外構天端	No.7	10.572				