

建物番号:1	建物番号:1	建物番号:1	建物番号:1	建物番号:1	建物番号:1	建物番号:1	建物番号:1	建物番号:1	建物番号:1
1	4	6	9	10	13	15	18	20	23
玄関ホール	玄関ホール	広縁	広縁	広縁	トイレ①	トイレ①	和室③	廊下②	2F洋間
	タイル		木製建具	じゅらく	タイル	タイル	網戸		
現況	隙間	現況	隙間	拡大写真	目地切れ	隙間	隙間	現況	現況
	W=12.0mm		中下3.0mm		W=3.0mm	W=0.5mm	右下5.0mm		
	L=12cm		左上3.0mm		L=30cm	L=75cm			
								重複	
2	4	7	9	11	13	16	19	21	24
玄関ホール	玄関ホール	広縁	広縁	トイレ①	トイレ①	和室③	廊下②	廊下②	2F洋間
	タイル		木製建具		タイル			目透天井	
現況	拡大写真	現況	開閉不良	現況	拡大写真	現況	現況	汚損	現況
			1枚					A=130*95cm	
			重複						
3	5	8	10	12	14	17	20	22	25
玄関ホール	玄関ホール	広縁	広縁	トイレ①	トイレ①	和室③	廊下②	廊下②	2F洋間
	木製建具	木製建具	じゅらく		タイル			木製建具	70-リング
現況	下端当り	隙間	ちり切れ	現況	目地破損	現況	現況	側面当り	床下り
		右下3.0mm	W=0.3mm		L=102cm				A=95*190cm
		左上3.0mm	L=40cm						