

建 物 等 調 査 書 (総 括 表)

所有者番号	1	建物番号	1	事前調査年月日	平成19年10月10日	事前調査員	有限会社プラネット 工損 次郎
建物所在地	福岡県朝倉郡筑前町松延796-37			事後調査年月日		事後調査員	
所有者住所	福岡県朝倉郡筑前町松延796-37 (.0946-42-1353)			氏名	福岡 太郎	事前調査立会者	福岡 太郎
占有者住所	福岡県朝倉郡筑前町松延796-37 (.0946-42-1353)			氏名	福岡 太郎	事後調査立会者	
建 物 等 の 概 要				建 物 等 の 程 度 及 び 損 傷 の 状 況			
構造	木造日本瓦葺2階建			事前	内 部 : 隙 間 5ヶ所、下端当り 1ヶ所、開閉不良 1ヶ所、ちり切れ1ヶ所、 目地切れ 1ヶ所、目地破損 1ヶ所、汚 損 1ヶ所、側面当り 1ヶ所、床下り 1ヶ所 外 部 : 亀 裂 5ヶ所、破 損 1ヶ所、目地切れ 1ヶ所 内部傾斜 最大で 5.0m/mの範囲である 外部傾斜 最大で 14.0m/mの範囲である		
基礎	布基礎						
屋根	日本瓦						
外 壁	リソ吹付						
内 壁	じゅらく、タイル、和紙						
天 井	目透天井、和紙						
床	和-リソ、畳、縁甲坂張			事後			
経過年数	事前 26年	事後					
延べ面積	168.93㎡						
用 途	専用住宅						